

Заменить ремень или цепь ГРМ



Москва, Россия

Мастера автосервиса Автоадмирал на Ясеновой имеют большой опыт, чтобы заменить ремень или цепь ГРМ авто Daewoo Matiz. Ремень или цепь ГРМ установлены так, что жестко синхронизируют все остальные вращающиеся детали, что даже проскальзывание на одно деление приведет к поломке. В большинстве автомобилей разрыв ремня ГРМ приводит к повреждению клапанов двигателя, которые необходимо менять. На дизельных двигателях из строя может выйти даже распредвал, после чего придется менять не только ремень ГРМ, но и клапаны, сам распредвал и прокладку блока цилиндров. А все это весьма дорогостоящие работы. Звоните по телефону +7(495)662-01-75, официальный сайт компании <http://autoadmiral.ru>

Цена: **50 руб.**

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: уместен

Стариков Владислав

+7 495 662 01 75