

Расточные станки

Расточные станки



Горизонтально-расточный станок модели 2620.



- Расточные станки подразделяются на универсальные горизонтально-расточные и координатно-расточные.
- Горизонтально-расточные станки предназначены для растачивания, сверления, зенкерования и развертывания отверстий, нарезания резьбы и для обработки плоских поверхностей в деталях типа корпусов, кронштейнов и др. Эти станки используются в мелкосерийном и серийном производствах.
- В качестве инструмента в расточных станках используют резцы, фрезы, сверла, зенкеры, развертки, метчики. Инструменту сообщается главное вращательное движение. Движение подачи сообщается инструменту или заготовке.

AvizInfo.ru

Москва, Россия

Перечень оборудования на реализацию:

1. TOS W9A - станок горизонтально-расточной.
2. 2637Ф1 - станок горизонтально-расточной.
3. 2К637ГФ1 - станок горизонтально-расточной.
4. 2637ГФ1 - станок горизонтально-расточной.
5. 2637 - станок горизонтально-расточной.
6. 2Н636ГФ1 - станок горизонтально-расточной.
7. 2Н636Ф1 - станок горизонтально-расточной.
8. 2А636Ф1 - станок горизонтально-расточной.
9. 2А636Ф4 - станок горизонтально-расточной.
10. 2Н636Ф2И - станок горизонтально-расточной.
11. 2Н637ГФ1 - станок горизонтально-расточной.
12. 2А637Ф1 - станок горизонтально-расточной.
13. 2Н637Ф2И - станок горизонтально-расточной.
14. 2636Т - станок горизонтально-расточной.
15. 2636Г - станок горизонтально-расточной.
16. 2636ГФ2 - станок горизонтально-расточной.
17. 2636К - станок горизонтально-расточной (Коломна).
18. 2636 - станок горизонтально-расточной (Иваново).
19. 2637ГФ2 - станок горизонтально-расточной.
20. 2Е656Р - станок горизонтально-расточной.
21. 2А656Ф11 - станок горизонтально-расточной.
22. 2Н656Ф1 - станок горизонтально-расточной.
23. 2Б660 - станок горизонтально-расточной.
24. 2630 - станок горизонтально-расточной.
25. 2Б635 - станок горизонтально-расточной.
26. TOS HVF125 - станок горизонтально-расточной.
27. BFT110 - станок горизонтально-расточной.
28. BFT125 - станок горизонтально-расточной.
29. BFT125/5 - станок горизонтально-расточной.
30. IP160 - станок горизонтально-расточной (круглый стол),
31. IP1250Ф40 - станок горизонтально-расточной с ЧПУ.

Завод Станкоремонтный

(4822)418056

Московская область