

## Тяжёлые металлообрабатывающие станки. Ремонт, модернизация, запчасти



Москва, Россия

Большой опыт модернизации станков тяжелого машиностроения. Большие карусельные станки типа 1525 или 1516 требуют отдельного внимания. Каждый станок такого класса, это большой и Предлагаем список станков для модернизации:

Модернизация тяжелых станков:

Модернизация станка 6662

Модернизация станка 7772

Модернизация станка 1111

Модернизация Токарных станков:

Токарно-винторезный станок ДИП 500

Тяжёлый токарный станок 1А660

Тяжёлый станок 1А665

Тяжёлый токарный станок 1А670

Тяжёлый токарный станок 1А680

Лоботокарный станок 1М692

Модернизация Токарно-карусельных станков:

Токарно-карусельный станок 1516 (1516Ф1)

Токарно-карусельный 1525

Токарно-карусельный 1510

Токарно-карусельный 1512

Токарно-карусельный 1531

Токарно-карусельный 1512Ф3

Токарно-карусельный 1541

Токарно-карусельный 1553

Токарно-карусельный 1525Ф3

Токарно-карусельный 1Л532

Токарно-карусельный 1540

Токарно-карусельный 1550

Токарно-карусельный 1563

Токарно-карусельный 1580

Модернизация обрабатывающих центров:

Горизонтальный обрабатывающий центр ИР-320, ИР320ПМФ

Горизонтальный центр ИР-500

Горизонтальный центр ИС-500

Горизонтальный центр ИР-800

Горизонтальный центр ИС-800

Модернизация горизонтально расточных станков и их аналогов:

Горизонтально-расточной 2М614

Горизонтально-расточной 2А620

Горизонтально-расточной 2А622

Горизонтально-расточной 2А635  
Горизонтально-расточной 2А636  
Горизонтально-расточной 2А637  
Горизонтально-расточной 2А656  
Горизонтально-расточной 2Б660.

Модернизация координатно-расточных станков и их аналогов:

Координатно-расточной 2421  
Координатно-расточной 2431  
Координатно-расточной 2Е440А  
Координатно-расточной 2А450  
Координатно-расточной 2455  
Координатно-расточной 2Е460  
Координатно-расточной 2Е470  
Координатно-расточной 2Д450

Предлагаем запчасти со склада и на заказ.

Запчасти к токарным станкам:

1К62, 1К62Д, 16К20, 1К625, 16К25, 1К625Д (ТС-75), 16К20Ф3, 1М63, 163, 1М65, 1М165, ДИП 300, ДИП 500

Запчасти к сверлильным станкам:

2Н135, 2А135, 2Н125, 2Н55, 2А554;

Запчасти к фрезерным станкам:

6Р12, 6Р82, 6Р13, ВМ-127, 6М83:

Валы фрикционные, Люнеты, Шпиндели, Шестерни, Муфты, Фартуки, Задняя бабка, Суппорт, Станина, Пиноль, Винты поперечной подачи с гайкой, Резцедержатели в сборе, Каретка, Рейка, Лента тормозная, Диски фрикционные, Гайка маточная и др..

Клинья 1К62, 1К62Д, 16К20, 1М63.

Валы и шестерни в сборе к коробке подач и фартуку к станкам. 1К62, 16К20, 1К62Д, 1К625Д, 1М63 Ряз.

Коробки скоростей и коробки подач в сборе, валы в сборе на фрезерный станок 6Р82, 6М82, 6М12П

Насос для подачи СОЖ (помпа) П22-200

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Услуги, предлагаю

Торг: уместен

**Завод Станкоремонтный**

**(4822)418056**

**Московская область**